



Características gerais:

Ano: 2013	Mês: 12	Combustível: Diesel	Kms: 101.836
Registos: 1	Cor: Cinzento	Potência: 90 cv	Cilindrada: 1364 cc
Cons. Médio: 5 litros/100km	Caixa vel.: Manual	Lugares: 5	Origem: Nacional
Garantia: 1 Ano	CO2: 103 g/Km		

Equipamento:

Segurança e Performance:

ABS	Alarma	Alarma
Alerta sobre cintos de segurança	Alerta sobre manutenção	Assistência à travagem de urgência
Direção assistida	Fecho automático de portas	Fecho central
Pack desportivo	Sistema ajuda ao arranque em inclinação	Sistema controlo de tração
Sistema ISOFIX	Suspensão desportiva	Sistema follow me home

Airbag:

Airbag do condutor	Airbag do passageiro	Airbags laterais
--------------------	----------------------	------------------

Interior e Conforto:

Apoio de braço dianteiro	Apoio de braço traseiro	Ar condicionado automático
Espelhos regulação elétrica	Rádio com Leitor CD/MP3	Retrovisor anti-encadeamento
Vidros eléc. dianteiros e traseiros		

Som, Multimédia e Navegação:

Ar condicionado automático	Bluetooth	Bluetooth
Computador de bordo	Cruise control	Entrada USB
Entrada USB	Jantes de Liga-Leve	Pack Desportivo
Sensor de Chuva	Sensor de Luz	Sensores de Estacionamento
Volante Multifunções		

Bancos:

Bancos desportivos	Bancos dianteiros c/apoio lombar	Bancos rebatíveis
--------------------	----------------------------------	-------------------

Faróis:

Faróis de nevoeiro	Faróis diurnos frontais	Faróis diurnos traseiros
--------------------	-------------------------	--------------------------

Exterior e Ambiente:

Jantes de liga-Leve

Retrovisores:

Retrovisores aquecidos	Retrovisores c/ reg. eléctrica	Retrovisores c/anti encandeamento
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Sensores:

Sensor de chuva	Sensor de luz	Sensores de estacionamento
-----------------	---------------	----------------------------

Volante:

Volante desportivo	Volante em pele	Volante multifunções
--------------------	-----------------	----------------------

Notas do vendedor:

Carro em bom estado geral entregue com a revisão feita e com respectivo acondicionamento exterior. Possibilidade de

